



5470  
Sjøfartsdirektoratet  
OSLO

**Rapport 18**  
om besiktelse m. v.

Blir besiktelsen foretatt av både teknisk og sjøkyndig skipsinsp., undertegner begge samme rapport.

Sjøfartsdirektoratets j.nr.
<b>SJØFARTSDIREKTORATET</b>
24.06.85 017966

SAKSBEHANDLING (Utfylles av Sjøfartsdirektoratet)	Behandlet av	R	54		<input checked="" type="checkbox"/> Til Eft.	Arkiv	
	Beh.dato	15/7-85	19/7-85		Dato		19/7-85
	Sign.	10			Sign.		

Ident. nr.	Kjenningsignal L H D R	Skipets navn "Epo"	Hjemsted Trondheim	Reg.tonn br. 143
Reder P/R "EPO"		Forretn.adresse Birger Aspen, Postboks 484		
Opplysninger om besiktelsen	Påbegynt 26.2. 1985.	Avsluttet 10.4. 1985.	Anvendt tid 48	Sted Kristiansund N.
	Verksted Israelsneset Slip		<input type="checkbox"/> I dokk	<input checked="" type="checkbox"/> På slipp <input checked="" type="checkbox"/> På vannet
I. h. t. Sjødyktighetsloven med tilhørende forskrifter		<input checked="" type="checkbox"/> Skriftlig anmodning fra <input checked="" type="checkbox"/> Muntlig		Verksted Datert
Gjenpart av denne rapport med bilag sendt Skipskontrollen i: Trondheim				Klasseinstitusjon S

Reparasjon etter grunnberøring.

Hele baugen foran kollisjons-skottet og delvis bak, skiftet nå.  
Innsatte plater er ~~ca.~~ 10 mm.  
For-peaktank trykkprøvet, i orden.  
Ankerklyssene fornyet nå, 12 mm. tykkelse i nye <sup>anker klyss.</sup> ~~anker klyss.~~  
Ny stevn 200 x 40 mm.  
Se vedlagte skisse.

(Benytt event. baksiden)

Vedlegg:			
<input type="checkbox"/> Påleggliste	<input type="checkbox"/> Reiseregning	<input type="checkbox"/> Overtidsregning	<input type="checkbox"/> Begjæring
Skipkontrollens j.nr. 1465 85	Sted. Dato Kristiansund N. 12.6. 1985.	Skipsinspektør  Jan-Erik Grønhaug.	

I saker hvor det antas at Sjøfartsinspektørene kan bli engasjert må kapteinens navn, adresse og fødselsnummer påføres rapporten.

